

Приложение №1

к Паспорту доступности объекта и услуг № 2

Дата обследования «16» февраля 2021

г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

МБДОУ ЦРР д/с «Сүлүсчаан» с.Усун-Кюель МО «Чурапчинский улус(район)».

678674, Чурапчинский улус, с.Усун-Кюель, ул.Макарова, 13

№ п/п	Структурнофункциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию - Автостоянка и парковка - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории –	1.1 Отсутствует информация о выделенном парковочном месте для инвалидов у входа в здание (К, О-н, О-в) 1.2 Отсутствует комплексная и непрерывная система информации о направлении к корпусам, в т.ч. тактильная (Все) 1.3 Наличие неадаптированных перепадов высот на входе на территорию и на путях движения (К) 1.4 Отсутствует обозначения направлений к входу. (все)	1.1 Установить знак «парковка для инвалидов» (все) 1.2 Организовать сопровождение инвалидов с помощью персонала (все). 1.3 Организовать сопровождение инвалидов с помощью персонала (все). 1.4 Обеспечить информационное сопровождение к входу	1.1	К-ДУ О-н – ДУ О-в – ДУ С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К – ДУ О-н- ДУ О-в- ДУ О-в- ДУ С-п- ДУ С-ч- ДУ Г-п- ДУ Г-ч- ДУ У-ДУ	К – ДЧ О-н -ДЧ О-в-ДЧ С-п -ДЧ С-ч-ДЧ Г-п -ДЧ Г-ч -ДЧ У -ДЧ

		1.5 Отсутствие мест отдыха на пути движения. (О-н)	(кнопку вызова персонала) 1.5 Выделить место отдыха (установить скамейки)				
2.	Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1 Отсутствует контрастной маркировки крайних ступеней лестницы.(все) 2.2. Отсутствие информации для инвалидов по зрению в т.ч. предупреждающей и направляющей (С-п, С-ч) 2.3 Пороги	2.1 Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней. 2.2 Организовать сопровождение инвалидов персоналом.	2.1 Демонтировать порог на входе. 2.2 Установить «Минипандус» двухсторонний	К-ДУ О-н-ДУ О-в-ДУ С-п-ДУ С-ч-ДУ Г-п-ДУ Г-ч-ДУ У-ДУ	К-ДУ- О-н-ДП О-в-ДУ С-п-ДУ С-ч-ДУ Г-п-ДП Г-ч-ДП У-ДП	К-ДП О-н-ДП О-в-ДУ С-п-ДУ С-ч-ДУ Г-п-ДП Г-ч-ДП У-ДП

3.	Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1 Отсутствует направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению (С-П) 3.2 Не обозначены пути эвакуации в соответствии с особенностями восприятия инвалидов (все)	3.1 Организовать сопровождение инвалидов с нарушениями зрения и на креслах-колясках		К-ДУ О-н-ДУ О-в -ДУ С-п-ДУ С-ч-ДУ Г-п-ДУ Г-ч-ДУ У-ДУ	К-ДУ О-н-ДУ О-в-ДП С-п-ДУ С-ч-ДУ Г-п-ДП Г-ч-ДП У-ДП	К -ДУ О-н-ДУ О-в-ДП С-п-ДУ С-ч-ДУ Г-п-ДП Г-ч-ДП У-ДП
----	--	---	--	--	---	--	---

4.	Зоны целевого назначения здания - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания Жилые помещения Места приложения труда	4.1 Отсутствует выделенные места для инвалидов на креслах-колясках в зале. 4.2 Отсутствует индукционная система для инвалидов с нарушениями слуха в зале. (Г-ч) 4.3 отсутствует информация, в т.ч. с дублированием рельефными знаками. (все)	4.1 Организовать размещение в зале инвалидов на креслах-колясках при оказании услуг рядом с выходом. 4.2 Организовать размещение инвалидов с нарушениями слуха максимально близко к источнику слуха. 4.3 организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения.	4.1	К-ДУ О-н-ДУ О-в-ДУ С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п-ВНД Г-ч-ВНД У-ВНД	К-ДУ О-н-ДУ О-в-ДУ С-п-ДУ С-ч-ДУ Г-п-ДУ Г-ч-ДУ У-ДП	К-ДУ О-н-ДУ О-в-ДУ С-п-ДУ С-ч-ДУ Г-п-ДП Г-ч-ДП У-ДП
----	---	--	---	-----	---	--	--

5.	Санитарногигиенические помещения - Туалетная комната - Душевая/ ванная комната - Бытовая комната (гардеробная)	5.1 Отсутствие поручня у раковины. (К, О-н, С-п, С-ч) 5.2 Отсутствие поручней рядом с унитазом (К) 5.3 Отсутствие информации о помещении (все) 5.4 Отсутствие круглых ручек для подачи воды в раковине 5.5 <i>Высокий подъем к санузлу</i>	5.1 Организовать сопровождение инвалидов с нарушениями зрения и на креслах-колясках	5.1 Установить поручень для раковины 5.2 Установить поручень стационарный со стороны стены и поручень откидной со стороны свободного пространства рядом с унитазом. 5.3 <i>Установить пандус к санузлу</i>	К-ВНД О-н-ВНД О-в-ДУ С-п-ВНД С-ч-ДУ Г-п-ВНД Г-ч-ДУ У-ДУ	К-ДУ О-н-ДУ О-в-ДУ С-п-ВНД С-ч-ДУ Г-п-ДУ Г-ч-ДУ У-ДУ	К-ДП О-н-ДП О-в-ДП С-п-ДП С-ч-ДП Г-п-ДП Г-ч-ДП У-ДП
----	---	--	---	--	--	---	--

6.	Система информации на объекте - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях Сайт организации	6.1 Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке 6.2 Отсутствие информации на сайте	6.1. Организовать сопровождение инвалидов персоналом. 6.2 Размещение информации на сайте http://dyab-kuncheen.tvoysadik.ru		К-ВНД О-н -ВНД О-в -ВНД С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п -ВНД Г-ч-ВНД У-ВНД	К-ДУ О-н-ДУ О-в-ДУ С-п-ДУ С-ч-ДУ Г-п-ДУ Г-ч-ДУ У-ДУ	К-ДП О-н-ДП О-в-ДП С-п-ДП С-ч-ДП Г-п-ДП Г-ч-ДП У-ДП
7.	Пути движения к объекту от остановки	7.1 Наличие неадаптированных перепадов высот на входе на территорию и на путях движения. (К) 7.2	7.1 Организовать сопровождение с помощью персонала инвалидов на кресло-колясках и с нарушениями зрения.		К-ВНД О-н-ВНД О-в-ДУ С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п-ДУ Г-ч-ДУ У-ВНД	К-ДУ О-н-ДУ О-в-ДУ С-п-ДУ С-ч-ДУ Г-п-ДУ Г-ч-ДУ У-ДУ	К-ДУ О-н-ДУ О-в-ДУ С-п-ДУ С-ч-ДУ Г-п-ДУ Г-ч-ДУ У-ДУ

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ДУ	ДУ	ДУ	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

Приложение №2

к Паспорту доступности объекта и услуг № 2


Дата формирования «16» февраля 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ ЦРР

д/с «Сулусчаан» с.Усун-Кюель

МО «Чурапчинский улус(район)»

 Сивцева Е.П.

«9» февраля 2021 г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для
инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка – детский сад «Сулусчаан»» с. Усун-Кюель МО «Чурапчинский улус(район)»

678674, Чурапчинский улус, с. Усун-Кюель, ул. Макарова, 13

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	2031 г. (3 этап)		
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	2031 г. (3 этап)		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		2031 г. (3 этап)		
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - Установить знак «парковка для инвалидов» - Выделить место отдыха	Все категории	2021 г. (1 этап)		
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: Тактильные указатели на пути движения для инвалидов по зрению	С-ч, С-п	2026 г. (2 этап)		

3.2	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: - Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней.	Все категории	2022-2023г. (1 этап)		
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: - минипандус двухсторонний - самоклеящаяся контрастная полоса на ступени	Все категории	2021-2025г. (1 этап)		
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: - Установить комплексную информацию о путях эвакуации	Все категории	2025-2027г. (2 этап)		
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - информационное табло - тактильные указатели	Все категории	2025-2027г. (2 этап)		
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы: - Установить стационарную индукционную систему для инвалидов с нарушением слуха в зале	Г-п, Г-ч	2029-2030г. (2 этап)		
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - стационарная индукционная система для инвалидов с нарушением слуха в зале.	Г-п, Г-ч	2029-2030г. (2 этап)		
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: - Установить поручень для раковины - Установить поручень стационарный со стороны стены и	К, О-н, О-в, С-п, С-ч	2027-2029г. (2 этап)		


	поручень откидной со стороны свободного пространства рядом с унитазом. - Установить информационно-тактильный знак - Установить локтевой специализированный смеситель (с длинной ручкой)				
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: - Поручень для раковины - поручень стационарный со стороны стены и поручень откидной со стороны свободного пространства - информационно-тактильный знак - локтевой специализированный смеситель (с длинной ручкой)	К, О-н, О-в, С-п, С-ч	2021-2025г. (2 этап)		
3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов		2022-2031г. (2 этап)		
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	2022-2031г. (2 этап)		
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической	С	2025-2031г. (2 этап)		

	информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями				
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С			
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2024-2031г. (2 этап)		
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	2024-2031г. (2 этап)		
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	(1 этап)		
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	(1 этап)		
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	2021-2022г. (1 этап)		

1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	2021г. (1 этап)		
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	2021г. (1 этап)		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	2021г. (1 этап)		
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	(1 этап)		
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)		с 2022г. (1 этап)		
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		с 2022г. (1 этап)		
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	2021г. (1 этап)		

СОГЛАСОВАНО

Председатель Чурапчинской улусной ОО инвалидов

 (Дьячковская Р.Г)
Фамилия, Имя, Отчество



Дата согласования « ____ » ____ 20 ____ г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (*ненужное зачеркнуть*)Замечания и предложения со стороны представителя
ООИ***:

- установить знак парковки для инвалидов
- установить пандус
- поручни в санитарно-гигиенических пространствах
- приобрести переносные пандусы на дворовых проездах.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Чурапчинской улусной ОО инвалидов



(Дьячковская Р.Г.)

Дата согласования «19» января 2022 г.

Согласовано без замечаний/ с замечаниями (зачеркнуть нужное)

Замечания и предложения со стороны председателя ЧУОО инвалидов

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575829

Владелец Нестерева Надежда Алексеевна

Действителен с 09.11.2021 по 09.11.2022